

Observaciones: el edificio tiene dos cubiertas.

Riesgo de caída a distinto nivel

Trabajos en las sobrecubiertas (casetones en cubierta) al carecer de protección perimetral.



Medidas preventivas existentes:

Protección perimetral y a patios interiores en las cubiertas.

Medidas preventivas a adoptar:

Seguir las indicaciones establecidas en el apartado 1.14 del Manual Preventivo y en la Instrucción¹ para trabajo en las cubiertas del edificio.

¹ Junto con esta Información se deberá entregar la Instrucción de trabajo para la cubierta del edificio disponible en http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm y el Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas en http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm).

Antes de acceder se deberán consultar los certificados de los sistemas anticaídas para ver su estado de revisión <https://www.sprl.upv.es/certificados-de-los-sistemas-anticaidas-instalados>