INFORME DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS ANTICAÍDAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, CAMPUS DE VERA 2023.

Cliente	Universidad Politécnica de Valencia
Ubicación	Campus de Vera - Valencia
Fecha inspección	30 de octubre de 2023
Informe realizado por	Sara Notario Tejero Ingeniera/Arquitecta técnica Vértice Vertical, S.L.U. Telf.: 96 164 00 47

INTRODUCCIÓN

Vértice Vertical™, a petición de Universidad Politécnica de Valencia ha llevado a cabo en el Campus de Vera de la Universidad Politécnica de Valencia durante el mes de Septiembre de 2023, finalizada el día 15 de Septiembre de 2023, la inspección de sistemas anticaídas EN 795 clases A y C, EN 353-1, EN 360 y EN 14122-3, instalados en sus edificios del Campus de Vera (Valencia).

Tras haber visitado las instalaciones, siendo Vértice Vertical™ empresa autorizada para la instalación y la correspondiente inspección de estos sistemas de seguridad anticaídas, se redacta este informe para describir los resultados de dicha inspección.

La revisión periódica de estos dispositivos de anclaje consiste en analizar el buen estado general de conservación y de limpieza de los componentes. Para ello, se ha realizado, mediante inspección visual, la verificación de los puntos descritos a continuación.

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS INSTALADOS Y RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Se realiza una inspección visual y de correcto funcionamiento de los siguientes aspectos:

- Estado general
- Estado de los carros.
- Estado de los anclajes.
- Testigos.
- Oxidación.
- Limpieza.
- Comprobación de tensión en los extremos.
- Comprobación del recorrido correcto del carro a lo largo de las líneas.

La inspección se ha realizado considerando que el cliente posee la documentación relativa a la instalación de los sistemas anticaídas, siendo esta correcta y adecuada. En caso de no ser así, la inspección visual puede no ser suficiente para calificar como Aptos los sistemas.

A continuación, el listado de los elementos revisados, con las observaciones correspondientes tras la revisión:

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**REFERENCIA**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
1B	1671	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		1
1B	1672	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		2
1B	1673	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		3
1B	1674	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		4
1B	1675	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		5
1B	1676	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		6
1B	1677	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		7
1B	1678	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		8
1B	1679	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		9
1B	1681	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		11
1B	1682	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		12
1B	1688	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		13
1B	1689	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		14
1B	1691	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		15
1B	1692	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		16
1B	1693	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		17
1B	1694	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		18
1B	1695	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		19

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**REFERENCIA**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
1B	1696	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		20
1B	1697	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		21
1B	1698	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		22
1B	1699	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		23
1B	1700	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		24
1B	1701	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		25
1B	1702	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO		26
1B	1703	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO		27
1B	1705	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	FIXE 0.38	APTO		28
1B	1706	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO		29
1B	1706'	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		30
1B	1707	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		31
1B	1708	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		32
1B	1709	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		33
1B	1710	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		34
1B	1711	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		35
1B	1713	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		37
1B	1714	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		38
1B	1715	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO		39
1B	1716	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	-	Sustituido por línea de vida temporal	40

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**REFERENCIA**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
1B	1717	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	-	Sustituido por línea de vida temporal	41
1B	1718	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		42
1B	1719	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		43
1B	1720	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		43 BIS
1B	9654	BARANDILLA	EN 14122-3	SECURIGARD	NO APTO	TORNILLERÍA OXIDADA. PERFILERÍA SUELTA ESCUADRA ROTA	44
1B	9655	BARANDILLA	EN 14122-3	SECURIGARD	NO APTO	TORNILLERÍA OXIDADA. PERFILERÍA SUELTA	45
1B	9658	BARANDILLA	EN 14122-3	Kee Safety	APTO	TORNILLERÍA Y SOPORTES OXIDADOS. REALIZAR SEGUIMIENTO. REETIQUETADO	46
1B	9659	BARANDILLA	EN 14122-3	Kee Safety	APTO	TORNILLERÍA Y SOPORTES OXIDADOS. REALIZAR SEGUIMIENTO	47
1B	6506	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		49
1B	6507	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		50
1B	6508	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		51
1B	6509	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		52
1B	6682	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		53
1B	6683	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		54
1B	6684	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO		55

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**REFERENCIA**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
1B	6685	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		56
1B	6686	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		57
1B	6687	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		58
1B	6688	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		59
1B	6689	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		60
1B	6690	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		61
1B	6691	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		62
1B	6692	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		63
1B	6693	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		64
1B	6694	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		65
1B	6695	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		66
1B	6696	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	FIXE 0.38	APTO		67
1B	6697	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		68
1B	6698	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		69
1B	6699	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		70
1B	6700	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		71
1B	6701	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		72
1B	6702	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		73
1B	6704	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		75
1B	6706	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		77

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**REFERENCIA**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
1B	6707	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		78
1B	6708	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		79
1B	6709	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		80
1B	6710	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		81
1B	6711	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		82
1B	6712	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		83
1B	6713	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		84
1B	6714	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		85
1B	6715	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		86
1B	6716	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		87
1B	6717	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		88
1B	6718	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		89
1B	6719	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		90
1B	6720	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		91
1B	6721	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		92
1B	6722	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		93
1B	6723	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		94
1B	6724	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		95
1B	6725	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		96
1B	6726	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		97

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**REFERENCIA**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
1B	6727	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		98
1B	6729	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		100
1B	9649	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	-	Sustituido por línea de vida temporal	104
1B	9650	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	-	Sustituido por línea de vida temporal	105
1B	9651	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	REETIQUETADO	106
1B	9652	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		107
1B	9653	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		108
1B	10788	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		109
1B	10789	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO		110
1B	10720	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	------	NO ENCONTRADO	111
1B	10790	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		112
1B	10791	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO		113
1B	10792	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO		114
1B	9654	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		115
1B	9698	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO		116
1B	10793	BARANDILLA	EN 14122-3	GM DISTRIBUTION	APTO		117
1B	10794	BARANDILLA	EN 14122-3	GM DISTRIBUTION	APTO		118
1B	12434	LÍNEA DE VIDA	EN 795 C	FALLPROTEC	APTO		119
1B	12435	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FALLPROTEC	APTO		120

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**REFERENCIA**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
1B	12436	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FALLPROTEC	APTO		121
1B	12437	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FALLPROTEC	APTO		122
1B	12438	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FALLPROTEC	APTO		123
1B	13692	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	EYECTACHER WALLFIX	APTO		
1B	13693	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	EYECTACHER WALLFIX	APTO		

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
1E	1733	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		1
1E	1734	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		2
1E	1735	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		3
1E	1736	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		4
1G	1737	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO	REETIQUETADO	1
1G	1738	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO	REETIQUETADO	2
1G	1739	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO	REETIQUETADO	3
1G	1740	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		4
1G	1741	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		5
1G	1742	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		6
1G	1743	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		7
1G	1744	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		8
1G	2964	BARANDILLA	EN 14122-3	EXMATRA	APTO	SE AJUSTA LA TORNILLERÍA	9
1G	6609	PUNTO DE ANCLAJE CONTRAPESADO	EN 795 E	KEE GUARD	APTO	PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN EN ALGÚN TORNILLO. REALIZAR SEGUIMIENTO	10
1G	6610	PUNTO DE ANCLAJE CONTRAPESADO	EN 795 E	KEE GUARD	APTO	PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN EN ALGÚN TORNILLO. REALIZAR SEGUIMIENTO	11
1G	6611	PUNTO DE ANCLAJE CONTRAPESADO	EN 795 E	KEE GUARD	APTO	SUBSANADO EL 10/01/2023	12
1G	6612	PUNTO DE ANCLAJE CONTRAPESADO	EN 795 E	KEE GUARD	APTO	PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN EN ALGÚN	13

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
						TORNILLO. REALIZAR SEGUIMIENTO	
1G	BA-13023	BARANDILLA	EN 14122-3	GM DISTRIBUTION	APTO		
1G	BA-13024	BARANDILLA	EN 14122-3	GM DISTRIBUTION	APTO		
1H	6749	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		1
1H	6750	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	REETIQUETADO	2
1H	6751	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		3
1H	6752	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		4
2B-2F	2934	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Uni 16	NO APTO	CABLE DESGASTADO, CON ROCES, TORNILLERÍA OXIDADA	1
2E-3A	9647	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	EN 353-1	TRACTEL	APTO	REETIQUETADO	1
2E-3A	9646	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	REETIQUETADO	2
2E-3A	70572	ESCALERA	EN 14122-4	GM Distribution	APTO	CON DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL TRÁCTEL BLOCFORD APTO REFERENCIA 70572 AA	3
2E-3A	70572 AA	ANTICAÍDAS RETRÁCTIL	EN 360	TRACTEL	APTO	REALIZAR SEGUIMIENTO DEL DISIPADOR TEXTIL	
3F	1746	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		1
3F	BA-13028	BARANDILLA	EN 14122-3	GM Distribution	APTO		
3F	BA-13029	BARANDILLA	EN 14122-3	GM Distribution	APTO		

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
3F	BA-13030	BARANDILLA	EN 14122-3	GM Distribution	APTO		
3N	3251	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	EN 353-1	FABA	APTO		1
3N	10011	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	DEPÓSITOS DE ÓXIDO	2
3N	3252	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Uniline	APTO	PRINCIPIO OXIDACIÓN EN SOPORTES. VEGETACIÓN EXISTENTE EN LAS INMEDIACIONES QUE SE DEBE RETIRAR.	3
3N	3253	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Uniline	NO APTO	CABLE OXIDADO EN VARIOS PUNTOS, ÓXIDO EN SUPORTES INTERMEDIOS, VARIOS TESTIGOS ROTOS Y/O DOBLADOS	4
3N	3254	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Uniline	NO APTO	CABLE OXIDADO EN VARIOS PUNTOS, ÓXIDO EN SUPORTES INTERMEDIOS, VARIOS TESTIGOS ROTOS Y/O DOBLADOS	5
3N	3255	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Uniline	NO APTO	CABLE OXIDADO EN VARIOS PUNTOS, ÓXIDO EN SUPORTES INTERMEDIOS, VARIOS TESTIGOS ROTOS Y/O DOBLADOS	6
3N	3256	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Uniline	NO APTO	CABLE OXIDADO EN VARIOS PUNTOS, ÓXIDO EN SUPORTES INTERMEDIOS, VARIOS TESTIGOS	7

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
						ROTOS Y/O DOBLADOS	
3N	3257	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Eyecatcher	APTO	CON DOS DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS RETRÁCTILES IRUDEK APTOS Nº SERIE 1093379-0016 Y 1093379-0045	8
3N	1093379-0016	ANTICAÍDAS RETRÁCTIL	EN 360	IRUDEK	APTO		
3N	1093379-0045	ANTICAÍDAS RETRÁCTIL	EN 360	IRUDEK	APTO		
3M-3N	7585	BARANDILLA	EN 14122-3	Somain	APTO	REETIQUETADO	9
3M-3N	7586	BARANDILLA	EN 14122-3	Somain	APTO		10
3M-3N	7587	BARANDILLA	EN 14122-3	Somain	APTO		11
3M-3N	8368	BARANDILLA	EN 14122-3	Vertic	APTO		11
3M-3N	7588	BARANDILLA	EN 14122-3	Somain	APTO		12
3M-3N	7589	BARANDILLA	EN 14122-3	Somain	APTO		13
3M-3N	7591	BARANDILLA	EN 14122-3	Somain	APTO		14
3M-3N	1M (7592)	BARANDILLA	EN 14122-3	Somain	APTO		15
3M-3N	2M (7593)	BARANDILLA	EN 14122-3	Somain	APTO		15
3M-3N	3M (7594)	BARANDILLA	EN 14122-3	Somain	APTO		15
3M-3N	4M (7595)	BARANDILLA	EN 14122-3	Somain	APTO	REETIQUETADO	15
3M-3N	5M (7596)	BARANDILLA	EN 14122-3	Somain	APTO		15
3M-3N	6M (1683)	BARANDILLA	EN 14122-3	Somain	APTO		15

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
3M-3N	7M (1684)	BARANDILLA	EN 14122-3	Somain	APTO		15
3M-3N	7590	BARANDILLA	EN 14122-3	Somain	NO APTO	AUSENCIA DE TORNILLERÍA Y REMACHE EN CURVA	16
3M-3N	8368	BARANDILLA	EN 14122-4	Vertic	APTO		17
3M-3N	10952	ELEMENTO DE ANCLAJE CON DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL	EN 353-1	GM DISTRIBUTION	APTO	INSTALADO EN LA PASARELA DEL AUDITORIO CON RETRÁCTIL ACCESUS ANR 250V-10 Nº SERIE 19356305 (FECHA 09/2019)	18
3M-3N	19356305	ANTICAÍDAS RETRÁCTIL	EN 360	ACCESUS ANR250V	APTO*		
3M-3N	10953	ELEMENTO DE ANCLAJE CON DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL	EN 353-1	GM DISTRIBUTION	APTO	INSTALADO EN LA PASARELA DEL AUDITORIOCON RETRÁCTIL ACCESUS ANR 250V-10 Nº SERIE 19356309 (FECHA 09/2019)	19
3M-3N	19356309	ANTICAÍDAS RETRÁCTIL	EN 360	ACCESUS ANR 250V	APTO*		
3M-3N	201159	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Multigarben	NO APTO	CABLE DESTENSADO, DISTANCIA ENTRE VANOS SUPERIOR A LA RECOMENDADA POR EL FABRICANTE	20
3P	1P (1685)	BARANDILLA	EN 14122-3	Tráctel	APTO		1
3P	2P (1686)	BARANDILLA	EN 14122-3	Tráctel	APTO		2
3P	3P (1687)	BARANDILLA	EN 14122-3	Tráctel	APTO		3

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
3P	4P (8359)	BARANDILLA	EN 14122-3	Tráctel	APTO		4
3P	5P (8360)	BARANDILLA	EN 14122-3	Tráctel	APTO		5
3P	6P (8361)	BARANDILLA	EN 14122-3	Tráctel	APTO	TORNILLOS DE UNIÓN ENTRE BARANDILLA Y ESTRUCTURA CON PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN. REALIZAR SEGUIMIENTO	6
4D	12772	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 C	FIXE 0.38	APTO	CON ANTICAÍDAS RETRÁCTIL IKAR REFERENCIA 669072. SI BIEN EL PUNTO DE ANCLAJE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SERÍA NECESARIO VERIFICAR LA RESISTENCIA DEL MÁSTIL	1
4D	669072	ANTICAÍDAS RETRÁCTIL	EN 360	IKAR	APTO*	ETIQUETA IDENTIFICADA DESGASTADA. CINTA TEXTIL DESGASTADA POR EL SOL, REALIZAR SEGUIMIENTO.	
4D	12871	BARANDILLA	EN-14122-3	GM DISTRIBUTION	APTO	SUBSANADO EL 10/01/2023	2
4D	12872	BARANDILLA	EN-14122-3	GM DISTRIBUTION	APTO	SUBSANADO EL 10/01/2023	3
4H	8374	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	EN 353-1	Tráctel	APTO		1
4H	8375	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	REETIQUETADO	2
4J	2517	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	EN 353-1	Tráctel	APTO	INSTALACIÓN DE CARTEL IDENTIFICATIVO.	1
4J	8376	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		2

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
4J	8377	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Tráctel Safepoint	APTO	MANCHADO CON PINTURA. LOS SISTEMAS ANTICAÍDAS NO DEBEN PINTARSE	3
4J	8378	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Tráctel Safepoint	APTO	MANCHADO CON PINTURA. LOS SISTEMAS ANTICAÍDAS NO DEBEN PINTARSE	4
4K	1782	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Uni 8	NO APTO	MANCHADA DE GRASA EN SOPORTES Y CABLE. TORNILLOS NAYLON ROTOS EN INTERMEDIOS. CON DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL ACCESUS ANR 30 REF.19685787 FECHA 2020	1
4K	19685787	DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL	EN 360	ACCESUS ANR30	APTO*		
4K	1783	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Uni 8	APTO	MANCHADA DE GRASA EN SOPORTES Y CABLE. CON DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL ACCESUS ANR 30 REF.19993231 FECHA 2020	5
4K	19993231	DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL	EN 360	ACCESUS ANR30	APTO*		
4K	1784	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Uni 8	APTO	MANCHADA DE GRASA EN SOPORTES Y CABLE. CON DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL ACCESUS ANR 30	3

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
						REF.19993229 FECHA 2020	
4K	392214	DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL	EN 360	ACCESUS ANR30	APTO*		
4K	1785	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		2
4K	1786	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		6
4K	1787	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		4
4K	2518	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	EN 353-1	Tráctel	APTO		7
4K	8373	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		8
4K	9876	BARANDILLA	EN 14122-3	GM	APTO	AUSENCIA DE TAPONES EN VARIOS DE LOS MONTANTES. AUSENCIA DE ALGÚN TORNILLO EN LA UNIÓN DE TUBOS.	9
4K	9877	BARANDILLA	EN 14122-3	GM	APTO	AUSENCIA DE TAPONES EN VARIOS DE LOS MONTANTES. AUSENCIA DE ALGÚN TORNILLO EN LA UNIÓN DE TUBOS.	10
4L	2519	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	EN 353-1	Tráctel	APTO	INSTALACIÓN DE CARTEL IDENTIFICATIVO.	1
4L	8362	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		2
4L	8363	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Tráctel Safepoint	APTO	MANCHADO CON PINTURA. LOS SISTEMAS ANTICAÍDAS NO DEBEN PINTARSE	3
4L	8364	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Tráctel Safepoint	APTO	MANCHADO CON PINTURA. LOS SISTEMAS ANTICAÍDAS NO DEBEN PINTARSE	4

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
4L	8365	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Tráctel Safepoint	APTO	MANCHADO CON PINTURA. LOS SISTEMAS ANTICAÍDAS NO DEBEN PINTARSE	5
4L	8366	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Tráctel Safepoint	APTO	MANCHADO CON PINTURA. LOS SISTEMAS ANTICAÍDAS NO DEBEN PINTARSE	6
4L	8367	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO	MANCHADO CON PINTURA. LOS SISTEMAS ANTICAÍDAS NO DEBEN PINTARSE	7
4L	6291	BARANDILLA	EN 14122-3	Vertic	APTO		8
4L	9294	BARANDILLA	EN 14122-3	Vertic	APTO		9
4L	9292	BARANDILLA	EN 14122-3		APTO		10
4L	9293	BARANDILLA	EN 14122-3		APTO		11
4L	9295	BARANDILLA	EN 14122-3		APTO		11
4L	9606	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO	PINTADO. LOS PUNTOS DE ANCLAJE NO DEBEN PINTARSE	12
4L	9607	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO	PINTADO. LOS PUNTOS DE ANCLAJE NO DEBEN PINTARSE	13
4L	10795	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO	UBICADO EN EL HUECO DEL AIRE ACONDICIONADO	14
4L	10796	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO	UBICADO EN EL HUECO DEL AIRE ACONDICIONADO	15
4P	8379	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	ALTILINE	APTO	REETIQUETADO. DEPÓSITOS DE ÓXIDO. REALIZAR SEGUIMIENTO	1
4P	8379b	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	ALTILINE	APTO	REETIQUETADO. DEPÓSITOS DE ÓXIDO. REALIZAR SEGUIMIENTO	2

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
4P	8380	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	PEX-AFX + ALTIFIX	APTO		3
4P	8381	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	PEX-AFX + ALTIFIX	APTO		4
4P	8647	DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL	EN 360	Tractel Blocfor 10 AES	APTO	REFERENCIA 70572 AA INSTALADO SOBRE SOPORTE. REAILZAR SEGUIMIENTO DEL ESTADO DEL TEXTIL DEL ABSORBEDOR	5
5E	2553	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		1
5E	2554	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		2
5E	2555	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		3
5E	9880	BARANDILLA	EN 14122-3	GM	APTO		4
5E	9879	BARANDILLA	EN 14122-3	GM	APTO	SUBSANADO EL 10/01/2023	5
5G	2556	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	EN 353-1	Tráctel Faba	APTO	INSTALACIÓN DE CARTEL IDENTIFICATIVO.	1
5G	9613	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	PETZL COEUR	APTO	CON DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL TRÁCTEL 70572 AA	2
5G	70572	ANTICAÍDAS RETRÁCTIL	EN 360	Tráctel	APTO		
5G	10233	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	FixLine Eyecatcher	APTO	FALTA TESTIGO DE LA LÍNEA DE VIDA.	3
5G	10234	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	FixLine Eyecatcher	APTO	FALTA TESTIGO DE LA LÍNEA DE VIDA.	4
5I	2559	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	EN 353-1	Tráctel Faba	APTO	INSTALACIÓN DE CARTEL IDENTIFICATIVO.	1
5I	9614	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	PETZL COEUR	APTO		2

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
5I	9615	BARANDILLA	EN 14122-3	Securigard Estabilic	APTO		3
5K	2560	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	REALIZAR SEGUIMIENTO. PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN EN EL SOPORTE	1
5K	2561	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	REALIZAR SEGUIMIENTO. PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN EN EL SOPORTE	2
5K	2562	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	REALIZAR SEGUIMIENTO. PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN EN EL SOPORTE	3
5K	2563	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	REALIZAR SEGUIMIENTO. PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN EN EL SOPORTE. REETIQUETADO	4
5K	2564	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	UNILINE	APTO		5
5L	2565	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	PETZL COEUR	APTO		1
5L	2566	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	PETZL COEUR	APTO	REETIQUETADO	2
5L	2567	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	PETZL COEUR	APTO		3
5L	2568	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	EN 353-1	Tractel Faba	APTO	INSTALACIÓN DE CARTEL IDENTIFICATIVO.	4
5L	9616	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	PETZL COEUR	APTO		5
5M	1756	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	EN 353-1	Tractel Faba	APTO	MANCHADO CON PINTURA. LOS SISTEMAS ANTICAÍDAS NO DEBEN PINTARSE	1
5M	9617	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO	MANCHADO CON PINTURA. LOS SISTEMAS ANTICAÍDAS NO DEBEN PINTARSE	2

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
5M	20199368	ESLINGA METÁLICA	EN 795 B	ACCESUS	APTO		2
5M	20199383	ESLINGA METÁLICA	EN 795 B	ACCESUS	APTO		2
5M	2569	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		3
5M	2570	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		4
5M	2571	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		5
5M	2572	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		6
5M	2573	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		7
5M	2574	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		8
5M	2575	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		9
5M	9618	BARANDILLA	EN 14122-3	Kee Guard	APTO	PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN EN ALGUNOS TORNILLOS. REALIZAR SEGUIMIENTO	10
5M	11325	BARANDILLA	EN 14122-3	GM DISTRIBUTION	APTO		11
5M	11326	BARANDILLA	EN 14122-3	GM DISTRIBUTION	APTO		12
5N	2576	BARANDILLA	EN 14122-3	GM DISTRIBUTION	APTO	AUSENCIA DE TAPONES EN VARIOS DE LOS MONTANTES. AUSENCIA DE TORNILLOS EN VARIAS UNIONES DE TUBOS	1
5O	2577	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	EN 353-1	Tractel Faba	APTO		1
5O	2578	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	EN 353-1	Tractel Faba	APTO		2
5O	2579	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	EN 353-1	Tractel Faba	APTO		3

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
5O	2580	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Uniline UNI 8	APTO	PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN EN LOS SOPORTES Y EN EL CABLE	4
5O	2581	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Uniline UNI 8	APTO	PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN EN LOS SOPORTES Y EN EL CABLE	5
5O	2582	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Uniline UNI 8	APTO	PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN EN LOS SOPORTES Y EN EL CABLE	6
5O	9621	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		7
5O	9620	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		8
5O	9619	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		9
5O	BA-13025	BARANDILA	EN 14122-3	GM Distribution	APTO		
5Q	**BA-13026**	BARANDILA	EN 14122-3	GM Distribution	APTO		
5Q	**BA-13027**	BARANDILA	EN 14122-3	GM Distribution	APTO		
5R	8641	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Igena	APTO		1
5R	8642	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	CON DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL EN 360 ACCESUS ANR 20-10 18236876 11/2018	2
5R	18236876	ANTICAÍDAS RETRÁCTIL	EN 360	ACCESUS ANR20-10	APTO*		
6A	10188	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Steelfix Eyecatcher	APTO	REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS ROZADURAS DEL CABLE. INSTALACIÓN DE CARTEL	1

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
						IDENTIFICATIVO. FALTA PRECINTO DEL TENSOR.	
6A	10189	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Steelfix Eyecatcher	APTO	REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS ROZADURAS DEL CABLE. INSTALACIÓN DE CARTEL IDENTIFICATIVO. FALTA PRECINTO DEL TENSOR.	2
6A	10190	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Steelfix Eyecatcher	APTO	REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS ROZADURAS DEL CABLE. INSTALACIÓN DE CARTEL IDENTIFICATIVO. FALTA PRECINTO DEL TENSOR.	3
6A	10191	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Steelfix Eyecatcher	APTO	REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS ROZADURAS DEL CABLE. INSTALACIÓN DE CARTEL IDENTIFICATIVO. FALTA PRECINTO DEL TENSOR.	4
6A	10192	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Steelfix Eyecatcher	APTO		5
6A	10193	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Steelfix Eyecatcher	APTO		6
6A	10194	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Steelfix Eyecatcher	APTO		7
6A	10195	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Steelfix Eyecatcher	APTO		8
6A	10196	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Steelfix Eyecatcher	APTO		9
6A	10197	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Steelfix Eyecatcher	APTO		10
6A	10198	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Steelfix Eyecatcher	APTO		11
6A	10199	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Steelfix Eyecatcher	APTO		12
6A	10200	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Steelfix Eyecatcher	APTO	CON DISPOSITIVO	13

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
						ANTICAÍDAS RETRÁCTIL EN 360 IKAR H24 (24 M)	
6A	1274649	ANTICAÍDAS RETRÁCTIL	EN 360	IKAR H24	APTO*	CÓDIGO ILEGIBLE, EXTREMO DE CABLE TAPADO CON CINTA AISLANTE POR LO QUE SE DIFICULTA SU INSPECCIÓN. SE RECOMIENDA CAMBIAR MAILLÓN POR OXIDACIÓN. REALIZAR SEGUIMIENTO	
6A	11055	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	EN 353-1	Tráctel Faba	APTO		14
6A	11307	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Steelfix Eyecatcher	APTO	DEPÓSITOS DE OXIDO EN EL ABSORBEDOR. REALIZAR SEGUIMIENTO.	15
6A	11308	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Steelfix Eyecatcher	APTO	REETIQUETADO	16
6A	11309	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Steelfix Eyecatcher	APTO	REETIQUETADO	17
6C	2583	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	PETZL	APTO	UBICACIÓN: SEGUNDO PISO	1
6C	2584	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	PETZL	APTO	UBICACIÓN: SEGUNDO PISO	2
6D	7404	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	SEKURALT PRO 2	APTO		1
6D	2587	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	MANCHADO CON PINTURA	2
6D	2588	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	MANCHADO CON PINTURA	3
6D	7405	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	SEKURALT PRO 2	APTO		4
6D	7403	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	SEKURALT PRO 2	APTO		5

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
6D	2589	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	MANCHADO CON PINTURA	6
6D	2590	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	MANCHADO CON PINTURA	7
6D	2591	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	MANCHADO CON PINTURA	8
6D	2592	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	MANCHADO CON PINTURA	9
6D	9596	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	MANCHADO CON PINTURA	10
6D	9597	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	MANCHADO CON PINTURA	11
6D	9598	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	MANCHADO CON PINTURA	12
6D	9599	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	MANCHADO CON PINTURA	13
6D	7402	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	SEKURALT PRO 2	APTO		14
6D	7401	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	SEKURALT PRO 2	APTO	REETIQUETADO	15
6D	7400	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	SEKURALT PRO 2	APTO		16
6D	7399	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	SEKURALT PRO 2	APTO		17
6D	7398	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	SEKURALT PRO 2	APTO		18
6D	7397	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	SEKURALT PRO 2	APTO		19
6D	7396	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	SEKURALT PRO 2	APTO		20
6D	2585	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		21
6D	2586	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		22
6D	11062	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Eyecatcher KN-AO	APTO		23
6D	11063	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Eyecatcher KN-AO	APTO		24
6D	11064	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Eyecatcher KN-AO	APTO		25

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
6D	11067	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Eyecatcher KN-AO	APTO		27
6E	2593	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	EN 353-1	TRACTEL FABA	APTO	INSTALACIÓN DE CARTEL IDENTIFICATIVO.	1
6E	2965	BARANDILLA	EN 14122-3	Innotech	NO APTO	SE RECOMIENDA UNIFICAR EN UN ÚNICO FABRICANTE LAS BARANDILLAS DE LA CUBIERTA. VANO ENTRE MONTANTES A MÁS DISTANCIA DE LA PERMITIDA. 1 MONTANTE DEFORMAD	2
6E	9606	BARANDILLA	EN 14122-3	SOMAIN	APTO	SE RECOMIENDA UNIFICAR EN UN ÚNICO FABRICANTE LAS BARANDILLAS DE LA CUBIERTA. HAY UNA ESQUINA DE ESTA BARANDILLA INSTALADA CON OTRA MARCA DE SISTEMA. DEBERÍA UNIFICARSE. REETIQUETADO.	3
6E	10797	BARANDILLA	EN 14122-3	TRACTEL	APTO	SE RECOMIENDA UNIFICAR EN UN ÚNICO FABRICANTE LAS BARANDILLAS DE LA CUBIERTA	4
6E	9605	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		5
6F	LH-13534	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Steelfix Eyecatcher	APTO		1
6F	LH-13535	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Steelfix Eyecatcher	APTO		2
6F	LH-13536	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Steelfix Eyecatcher	APTO		3

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
6F	LH-13537	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Steelfix Eyecatcher	APTO		4
6F	LH-13538	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Steelfix Eyecatcher	APTO		5
6G	8157	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	PETZL	APTO	MANCHADO CON PINTURA	1
6G	8158	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	SEKURALT PRO 2	APTO	MANCHADO CON PINTURA	2
6G	8159	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	PETZL	APTO	MANCHADO CON PINTURA	3
6G	8160	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	PETZL	APTO	PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN. REALIZAR SEGUIMIENTO	4
6G	8161	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	PETZL	APTO	REETIQUETADO	5
6G	8162	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	SEKURALT PRO 2	APTO	REETIQUETADO	6
6G	2594	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	PETZL	APTO	MANCHADO CON PINTURA. CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	7
6G	2595	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	PETZL	APTO	MANCHADO CON PINTURA. CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	8
6G	2596	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	PETZL	APTO	MANCHADO CON PINTURA. CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	9

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
6G	2597	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	PETZL	APTO	MANCHADO CON PINTURA. CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	10
7A	2598	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		1
7A	2599	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		2
7A	2600	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO	MANCHADO CON PINTURA. REETIQUETADO.	3
7A	2601	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO	REETIQUETADO	4
7A	2602	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		5
7A	2603	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		6
7A	2604	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		7
7A	2605	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		8
7B-7E	2618	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	1
7B-7E	2619	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		2
7B-7E	2620	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		3
7B-7E	2621	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		4

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
7B-7E	2622	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		5
7B-7E	2623	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		6
7B-7E	2624	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		7
7B-7E	2615	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	8
7B-7E	2616	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	9
7B-7E	2617	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	10
7B-7E	2625	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Petzl	APTO		11
7B-7E	3301	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	EN 353-1	Tractel Faba	APTO		12
7B-7E	1982	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	13
7B-7E	1983	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	14
7B-7E	1984	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795	15

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
						A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	
7B-7E	1985	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	16
7B-7E	1986	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	17
7B-7E	1987	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	18
7B-7E	1988	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	19
7B-7E	2606	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	20
7B-7E	2607	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	21
7B-7E	2608	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA	22

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
						EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	
7B-7E	2609	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	23
7B-7E	2610	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA. REETIQUETADO	24
7B-7E	2611	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	25
7B-7E	2612	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	26
7B-7E	2613	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	27
7B-7E	2614	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	28
7B-7E	9600	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA	29

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
						EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA. REETIQUETADO	
7B-7E	9601	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	Petzl	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	30
7B-7E	6753	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	PROTECTA D-RING	APTO	CON DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL EN 360 de 10 m PROTECTA REBEL 29957 12/2014 (APTO)	31
7B-7E	6596	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Uni 16	APTO	ESTRUCTURA DE ANCLAJE CON OXIDACIÓN. REALIZAR SEGUIMIENTO	32
7B-7E	2918	BARANDILLA	EN 14122-3	Kee Guard	APTO	TORNILLERÍA CON PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN	33
7B-7E	2917	BARANDILLA	EN 14122-3	Kee Guard	APTO	TORNILLERÍA CON PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN	34
7B-7E	2919	BARANDILLA	EN 14122-3	Kee Guard	APTO	TORNILLERÍA CON PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN	35
7B-7E	2920	BARANDILLA	EN 14122-3	Kee Guard	APTO	TORNILLERÍA CON PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN	36
7B-7E	9602	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		37
7B-7E	9603	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	TRACTEL Safepoint	APTO		38
7B-7E	9604	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	TRACTEL Safepoint	APTO		39
7B-7E	11877	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Eyecatcher KN-AO	APTO		40
7B-7E	11878	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Eyecatcher KN-AO	APTO		41

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
7B-7E	11879	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	Eyecatcher KN-AO	APTO		42
7C	2632	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		1
7C	2633	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		2
7C	2634	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		3
7C	2635	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		4
7C	2636	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		5
7C	2637	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		6
7C	2638	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		7
7F	2626	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		1
7F	2627	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		2
7F	2628	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	MANCHADO CON PINTURA.	3
7F	2629	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	MANCHADO CON PINTURA.	4
7F	2630	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	MANCHADO CON PINTURA.	5
7F	2631	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	MANCHADO CON PINTURA	6
7H	9605	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO		1
7H	8645	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	CON DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL EN 360 TRÁCTEL BLOCFOR B10 ESD 70572 11/2017 (APTO). REETIQUETADO	2
7H	70572	ANTICAÍDAS RETRÁCTIL	EN 360	Tractel Blocfor B10 ESD	APTO	CONECTOR CON OXIDO. REALIZAR SEGIMIENTO.	

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
7J	6608	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	CT	APTO		1
7J	8255	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	EAP Sand 13	APTO	PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN. REALIZAR SEGUIMIENTO.	2
7J	8256	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	EAP Sand 13	APTO	PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN. REALIZAR SEGUIMIENTO.	3
7J	6607	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		4
7J	6606	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		5
7J	6605	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	CT	APTO		6
7J	8265	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	EAP Sand 13	APTO	PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN. REALIZAR SEGUIMIENTO.	7
7J	8264	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	EAP Sand 13	APTO	PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN. REALIZAR SEGUIMIENTO.	8
7J	6597	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	PETZL COEUR	APTO		9
7J	8266	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	EAP Sand 13	APTO	PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN. REALIZAR SEGUIMIENTO.	10
7J	8267	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	EAP Sand 13	APTO	PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN. REALIZAR SEGUIMIENTO.	11
7J	6604	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		12
7J	6603	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	CT	APTO		13
7J	6602	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	CT	APTO		14
7J	6601	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		15
7J	8636	BARANDILLA	EN 14122-3	GM DISTRIBUTION	APTO	AUSENCIA DE ALGUNOS TAPONES	16

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
7I-7J	8634	BARANDILLA	EN 14122-3	GM DISTRIBUTION	APTO	AUSENCIA DE ALGUNOS TAPONES	17
7I-7J	8635	BARANDILLA	EN 14122-3	GM DISTRIBUTION	NO APTO	FALTA TORNILLERÍA, VARIOS TAPONES, PIEZA DE ESQUINA SIN TORNILLO DE UNIÓN, AUSENCIA DE TORNILLOS EN EMPALME ENTRE TUBOS	18
7I	8639	BARANDILLA	EN 14122-3	GM DISTRIBUTION	APTO	AUSENCIA DE ALGUNOS TAPONES	19
7I	8230	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		20
7I	8229	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		21
7I	8640	BARANDILLA	EN 14122-3	SOMAIN	APTO		22
7I	8232	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	MANCHADO CON PINTURA	23
7I	8231	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		24
7I - 7J	10520	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	EYECATCHER STEELFIX	APTO		25
7I - 7J	10521	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	EYECATCHER STEELFIX	APTO		26
7I - 7J	10522	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	EYECATCHER STEELFIX	APTO		27
7I - 7J	12295	BARANDILLA	EN 14122-3	GM DISTRIBUTION	APTO		28
8A	7476	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	D-RING/PROTECTA	APTO	CON DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL EN 360 REBEL PROTECTA 15 m REF. 024675	1
8A	8644	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	CON DISPOSITIVO ANTICAÍDAS	2

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
						RETRÁCTIL EN 360 REBEL AD115 4,5 m REF. 19279	
8B	7527	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO		1
8B	7554	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO		2
8B	7555	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO	SE RECOMIENDA AUMENTAR LA LONGITUD DE LA LÍNEA PARA PODER CONECTARSE DESDE UN LUGAR SEGURO	3
8B	7570	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	PETZL COEUR	APTO		4
8B	7553	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO	PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN. REALIZAR SEGUIMIENTO	5
8B	7551	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO	PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN. REALIZAR SEGUIMIENTO	6
8B	7550	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO		7
8B	7549	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO	SE AJUSTA LA TENSIÓN DEL CABLE.	8
8B	7556	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO		9
8B	7557	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO		10
8B	7573	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN. REALIZAR SEGUIMIENTO	11
8B	7571	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		12
8B	7572	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		13
8B	6575	BARANDILLA	EN 14122-3	Vertic	NO APTO	BARANDILLA MODIFICADA. CONTRAPESOS RETIRADOS.	14

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
8B	7528	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO		15
8B	7561	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO	MANCHADO DE PINTURA	16
8B	7552	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		56
8E	7547	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		17
8E	7545	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO		18
8E	7546	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO		19
8E	7548	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO	SE AJUSTA LA TENSIÓN DEL CABLE.	20
8E	7558	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO	POSTES CON SUCIEDAD	21
8E	7574	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		23
8E	7560	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	NO APTO	NO SE PUEDE REVISAR PORQUE HAY UNA PASARELA INSTALADA ENCIMA Y NO SE PUEDE ACCEDER A LA LÍNEA DE VIDA	24
8E	7544	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO		25
8E	7569	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		26
8E	7543	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO		27
8E	7575	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		28
8E	7529	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO	POSTES CON SUCIEDAD	29
8E	7542	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO		30

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
8E	7541	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		31
8E	7538	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO		32
8E	7539	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO		33
8E	7540	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO	PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN. REALIZAR SEGUIMIENTO	34
8E	7564	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO	POSTES CON SUCIEDAD	35
8E	7576	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		37
8E	7562	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO		40
8G	7567	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO	CABLE MANCHADO DE PINTURA	41
8G	7537	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO		42
8G	7536	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO		43
8G	7530	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO	POSTES CON SUCIEDAD	44
8G	7535	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		45
8G	7534	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO		46
8G	7533	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO		47
8G	7580	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	REETIQUETADO	48
8G	7579	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	REETIQUETADO	49
8G	7565	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO	CABLE MANCHADO DE ALQUITRAN	50
8G	7566	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO	CABLE MANCHADO DE ALQUITRAN	51
8G	7568	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO	CABLE MANCHADO DE	52

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
						PINTURA. POSTES CON SUCIEDAD	
8G	7532	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO		53
8G	7531	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Vertic	APTO	CABLE MANCHADO DE PINTURA	54
8G	7581	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		55
8H	11431	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Igena	APTO	SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE ANCLAJE PARA DESEMBARCO	1
8N	7582	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	EN 353-1	FABA	APTO		1
8N	10798	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		2
9A	2648	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	PETZL	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	1
9A	2649	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	PETZL	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA	2
9A	2650	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	PETZL	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE ALPINISMO Y ESCALADA. REETIQUETADO	3
9A	2651	PUNTO DE ANCLAJE	EN 959	PETZL	APTO	CUMPLE CON LAS CARGAS DE LA NORMA EN 795 A. SE CONSIDERA EQUIPO DE	4

CAMPUS DE VERA							
EDIFICIO	**Nº REF.**	**TIPO DE SISTEMA**	**NORMATIVA**	**MARCA MODELO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**	**Nº EN PLANO**
						ALPINISMO Y ESCALADA	
9A	7583	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO	PRINCIPIOS DE OXIDACIÓN. REALIZAR SEGUIMIENTO	5
9A	7584	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	FIXE 0.38	APTO		6
9A	6596	BARANDILLA	EN 14122-3	SOMAIN	APTO		7
9E	2652	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	PETZL	APTO		1
9E	2653	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	PETZL	APTO		2
9D	11432	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Igena	APTO		1
9D	11433	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	Igena	APTO		2
ÁGORA	LH-13053	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	FixLine Eyecatcher	APTO		1
ÁGORA	LH-13054	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	EN 795 C	FixLine Eyecatcher	APTO		2
ÁGORA	PA-13293	PUNTO DE ANCLAJE	EN 795 A	KN-AO Eyecatcher	APTO		2

EPI CAMPUS DE VERA					
Tipo de Sistema	**MARCA MODELO**	**NORMATIVA**	**Nº REF.**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Elemento de amarre	PETZL Y Absorbica	EN 355	16f0030070774	APTO	Con dos conectores
Elemento de amarre	PETZL Y Absorbica	EN 355	13070CW7682	NO APTO	Con dos conectores. Caducado en febrero de 2023
Elemento de amarre	PETZL Y Absorbica	EN 355	20L0288991528	APTO	
Elemento de amarre	PETZL Y Absorbica	EN 355	20L0288991618	APTO	
Elemento de amarre	PETZL Y Absorbica	EN 355	20L0288991586	APTO	
Elemento de amarre	PETZL Y Flex Absorbica	EN 355	22D0390599522	APTO	
Elemento de amarre	PETZL Y Flex Absorbica	EN 355	20L0288991603	APTO	
Elemento de amarre	PETZL Y Flex Absorbica	EN 355	22E0398602042	APTO	
Elemento de amarre	PETZL Y Flex Absorbica	EN 355	20L0288991528	APTO	
Elemento de sujeción	PETZL Grillon	EN 358	16G0032662503	APTO	
Carro FABA	Tractel AL-D	EN 353-1	1501234	APTO	
Carro FABA	Tractel AL-D	EN 353-1	1501233	APTO	
Carro FABA	Tractel AL-D	EN 353-1	18040016	APTO	
Carro FABA	Tractel AL-D	EN 353-1	18020081	APTO	
Carro FABA	Tractel AL-D	EN 353-1	1905-00146	APTO	
Carro FABA	Tractel AL-D	EN 353-1	1905-00139	APTO	
Carro FABA	Tractel AL-D	EN 353-1	1906-00075	APTO	
Carro FABA	Tractel AL-D	EN 353-1	1906-00263	APTO	
Carro FABA	Tractel AL-D	EN 353-1	2102-0021	APTO	
Carro FABA	Tractel AL-D	EN 353-1	1906-00261		

EPI CAMPUS DE VERA					
Tipo de Sistema	**MARCA MODELO**	**NORMATIVA**	**Nº REF.**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Carro Uni-16	UniGrab UNI-16	EN 795 C	B00196	APTO	Tiene su propio mosquetón Uniline UNH0100 (este carro únicamente puede utilizarse con su propio mosquetón)
Carro Uni	Uniline	EN 795 C	B00200	APTO	
Carro Uni-8	UniGrab UNI-8	EN 795 C	A0420A	APTO	El carro de Uniline únicamente puede ser utilizado con el mosquetón Uniline UNH0100 que no se ha encontrado.
Conector	TRACTEL	EN 362	0701M10	APTO	
Conector	TRACTEL	EN 362	0802M10	APTO	
Conector	Petzl	EN 362	10058VA0159	APTO	
Conector	Petzl	EN 362	13119J0407	APTO	
Conector	Petzl	EN 362	13119J0441	APTO	
Conector	Petzl	EN 362	22C0390241861	APTO	
Conector	Petzl	EN 362	22C039041172	APTO	
Conector	Petzl	EN 362	1618HVA0136	APTO	

EPI CAMPUS DE VERA					
Tipo de Sistema	**MARCA MODELO**	**NORMATIVA**	**Nº REF.**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Conector	Petzl	EN 362	16135VA06H3	APTO	
Conector	Petzl	EN 362	1618HVA0217	APTO	
Conector	Petzl	EN 362	16184VA0238	APTO	
Conector	Petzl	EN 362	21J0363884683	APTO	
Conector	Petzl	EN 362	13110J0324	APTO	
Arnés Anticaídas	Tractel HT 34	EN 361	35362-1612002	APTO	
Arnés Anticaídas	PETZL NEWTON	EN 361	100565E7169	NO APTO	FECHA DE CADUCIDAD 2020
Arnés Anticaídas	PETZL NEWTON	EN 361	100565E7180	NO APTO	FECHA DE CADUCIDAD 2020
Arnés Anticaídas	Tractel HT 34	EN 361	1612003	APTO	
Arnés Anticaídas	PETZL NEWTON	EN 361	20J274105533	APTO	
Arnés Anticaídas	PETZL NEWTON	EN 361	22B0385755035	APTO	
Arnés Anticaídas	PETZL NEWTON	EN 361	20J0274105542	APTO	
Arnés Anticaídas	PETZL NEWTON	EN 361	22B0385755085	APTO	
Arnés Anticaídas	Tractel HT22	EN 361	35362	APTO	
Dispositivo Anticaídas	Rocker	EN 353-2 EN 358	09/003826	APTO	Sin mosquetón ni absorbedor
Dispositivo Anticaídas	Rocker	EN 353-2 EN 358	09/1237202	APTO	Sin mosquetón ni absorbedor
Dispositivo Anticaídas	Stopfor	EN 353-2	828221	APTO	

EPI CAMPUS DE VERA					
Tipo de Sistema	**MARCA MODELO**	**NORMATIVA**	**Nº REF.**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Casco	Portwest	EN 397	-	APTO	
Casco	Vertex st	EN 397	19B0178933891	APTO	
Casco	Vertex st	EN 397	19A0172602714	APTO	
Casco	Vertex st	EN 397	19B0178933892	APTO	
Casco	Vertex st	EN 397	21D0306580257	APTO	
Casco	Vertex st	EN 397	21B0306580254	APTO	
Casco	Vertex st	EN 397	21B0306580186	APTO	
Casco	Vertex st	EN 397	21B0306580185	APTO	
Casco	Vertex st	EN 397	22E0407698407	APTO	
Línea de vida horizontal	Climax	EN 795 B	1665501	APTO	
Anillo de cinta textil	Climax	EN 795 B	1665501	APTO	
Posicionador con sistema anticaídas deslizante	Innotech Brake 25	EN 353-2/EN 358/EN 795	18/06071	APTO	
Posicionador con sistema anticaídas deslizante	Innotech Brake 25	EN 353-2/EN 358/EN 795	18/06069	APTO	

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Se anexarán en soporte digital las fotografías realizadas.

CONCLUSIONES

Tras la inspección de seguridad realizada y finalizada el día 30 de octubre de 2023 a los sistemas anticaídas descritos en los apartados anteriores e instalados en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, en su campus de Vera, se concluye que:

Todos los elementos de seguridad revisados que han obtenido una valoración final de APTO de acuerdo con este informe, pueden ser utilizados para su propósito, siempre siguiendo con los procedimientos de uso correspondientes, ya que cumplen la función para la que fueron diseñados.

Los elementos que han obtenido una valoración final de NO APTO, no pueden ser utilizados, y deben ser retirados, reparados y/o sustituidos.

En cumplimiento con las normativas EN 795, EN 353, EN 14122-3 y EN 365 Artículo 2.1 apartados g, y m, se deberá realizar periódicamente una inspección a todos los sistemas anticaídas, dispositivos de anclaje y EPI. Dicha revisión deberá efectuarse por un técnico especialista y con la periodicidad establecida por este (PERIODICIDAD ANUAL), para no perder su certificación y homologación.

Ante cualquier accidente, incidencia, desperfecto, manipulación o modificación del sistema no autorizada, debe comunicarse inmediatamente a Vértice Vertical, al objeto de realizar una inspección para comprobar la seguridad del mismo.

En Paterna, a 30 de octubre de 2023

Vértice Vertical SLU
cif B97327167
Calle Vellutera, 29, Parque Empresarial
Táctica 46980. Paterna - Valencia
t 902 10 16 12
f 902 12 16 12

Fdo. Sara Notario Tejero
Ingeniera/Arquitecta técnica
Vértice Vertical, S.L.U.