



Observaciones: El acceso se realiza a través de una escala en el exterior del edificio. Cubierta de panel de sándwich.

Riesgo de caída a distinto nivel

La cubierta carece de protección perimetral.

Vano de iluminación de material frágil.



Medidas preventivas existentes

Dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático sobre línea de anclaje rígida para las operaciones de ascenso y descenso en escala (carril Faba).

El acceso se realiza a través de una escala en el exterior del edificio dentro de una zona vallada con puerta de acceso cerrada con llave para limitar el paso a personal no autorizado.

Medidas preventivas a adoptar

Únicamente podrán acceder a la cubierta el personal autorizado que disponga de los medios de protección necesarios. Respetar la señalización existente.

Seguir las indicaciones establecidas en el apartado 1.14 del Manual Preventivo y en la Instrucción¹ para trabajo en la cubierta del edificio.

¹ Junto con esta Información se deberá entregar la Instrucción de trabajo para la cubierta del edificio disponible en http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm y el Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas en http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm).