

Observaciones: Existen dos cubiertas en el edificio con accesos independientes desde el interior del edificio y una sobrecubierta central que separa las dos cubiertas.

#### Riesgo de caída a distinto nivel

Trabajos en las sobrecubiertas (casetas en las cubiertas y cubierta central de separación de ambas cubiertas) al carecer de protección perimetral, y por claraboyas de material frágil sin proteger en la sobrecubierta central.



#### Medidas preventivas existentes

Protección perimetral en las dos cubiertas con acceso directo desde el interior del edificio.



#### Medidas preventivas a adoptar

Seguir las indicaciones establecidas en el apartado 1.14 del Manual Preventivo y en la Instrucción<sup>1</sup> para trabajo en las cubiertas del edificio.

<sup>1</sup> Junto con esta Información se deberá entregar la Instrucción de trabajo para la cubierta del edificio disponible en [http://www.sprl.upv.es/CA2\\_2.htm](http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm) y el Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas en [http://www.sprl.upv.es/CA7\\_1.htm](http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm)).