



Observaciones: Existen dos pequeñas cubiertas en el edificio con accesos independientes:

- ala oeste por zona cafetería primer piso a través de una puerta de reducidas dimensiones
- ala norte por escalera ubicada en un almacén detrás de la barra.

Hay una sobrecubierta no accesible sobre la zona central del edificio

Riesgo de caída a distinto nivel

Trabajos en la sobrecubierta (zona central del edificio) al carecer de protección perimetral.



Medidas preventivas existentes

Protección perimetral en las cubiertas ala oeste y norte.



Medidas preventivas a adoptar

Seguir las indicaciones establecidas en el apartado 1.14 del Manual Preventivo y en la Instrucción¹ para trabajo en las cubiertas del edificio.

¹ Junto con esta Información se deberá entregar la Instrucción de trabajo para la cubierta del edificio disponible en http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm y el Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas en http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm).