



Observaciones: Acceso desde la sala de climatización.

**Riesgo de caída a distinto nivel**

Trabajos en la sobrecubierta (cubierta sobre cuarto de climatización)

**Riesgo de caídas al mismo nivel**

Para acceder a la cubierta desde la sala de climatización hay que salvar una altura de aproximadamente 50 cm al estar situada la puerta más elevada del nivel del suelo sin que se disponga de escalones.

**Exposición a sustancias químicas peligrosas**

Las bocas de descarga de los conductos de evacuación de humos/emanaciones provenientes de vitrinas de gases de los laboratorios no se han prolongado por encima de la altura de los trabajos de mantenimiento.



**Medidas preventivas existentes**

Protección perimetral

**Medidas preventivas a adoptar:**

Seguir las indicaciones establecidas en la Instrucción<sup>1</sup> para trabajo en la cubierta del edificio y en el apartado 1.14 del Manual Preventivo.

<sup>1</sup> Junto con esta Información se deberá entregar la Instrucción de trabajo para la cubierta del edificio disponible en [http://www.sprl.upv.es/CA2\\_2.htm](http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm) y el Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas en [http://www.sprl.upv.es/CA7\\_1.htm](http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm)).