

Observaciones: El acceso a la cubierta de la 3ª planta se realiza a través de una puerta corredera situada en un pasillo del edificio. La cubierta está separada en dos partes por una barandilla metálica.

Detrás de las barandillas, en la parte exterior de la cubierta (más próxima al borde del edificio) se encuentran los equipos de aire acondicionado. Para acceder a estos equipos hay que saltar las barandillas.

Hay otra cubierta en el 4º piso donde desembocan los sistemas de extracción de los laboratorios. El acceso a ésta se realiza por una escala situada en la parte exterior de la cubierta del tercer piso.

Riesgo de caída a distinto nivel

La protección perimetral es de altura insuficiente en la parte exterior de la cubierta del tercer piso.



No existe protección perimetral en la mayor parte de la cubierta superior (sobre el 4º piso).

Medidas preventivas existentes:

Cubierta 3ª planta:

Dispositivos de anclaje fijos.

Cubierta superior (sobre 4ª planta):

Dispositivos de anclaje fijos.

Barandillas autoportantes en un tramo de la cubierta junto a la escala de acceso.

Dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático sobre línea de anclaje rígida para las operaciones de ascenso y descenso en escala (carril Faba).





Medidas preventivas a adoptar:

Únicamente podrá acceder a la cubierta el personal autorizado que disponga de los medios de protección necesarios. Respetar la señalización existente.

Seguir las indicaciones establecidas en el apartado 1.14 del Manual Preventivo y en la Instrucción¹ para trabajo en las cubiertas de los edificios. Ver en el plano anexo los puntos de la cubierta donde se han instalado dispositivos de protección.

¹ Junto con esta Información se deberá entregar la Instrucción de trabajo para la cubierta del edificio disponible en http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm y el Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas en http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm).