

Observaciones:

El edificio tiene varias cubiertas. Una transitable con acceso a través de un cuarto de limpieza situado en la primera planta. Hay dos cubiertas superiores no transitables: una sobre la pista del pabellón y sobre el casetón ubicado en la cubierta transitable principal.

Riesgo de caída a distinto nivel

Cubierta transitable: Las claraboyas situadas sobre la cubierta transitable no disponen de protección perimetral mediante barandillas o similar. Las claraboyas se encuentran ligeramente elevadas sobre la cubierta (30-40 cm). Las dimensiones de las claraboyas son 54 x 54.



Trabajos en cubiertas no accesibles (cubierta superior sobre la pista del pabellón y casetón en la cubierta transitable). Estas cubiertas carecen de protección perimetral. La parte central de cubierta sobre la pista del pabellón es de material frágil.



En el interior del pabellón hay unas pasarelas cruzando sobre el pabellón. El final de la pasarela central hacia la fachada sur no se encuentra cerrado. Junto a la fachada sur la pasarela central sobre el pabellón termina en otra pasarela que carece de protección perimetral, estando ubicados unos equipos de ventilación sobre ésta.





Medidas preventivas existentes

Cubierta transitable: Antepecho de altura superior a 115 cm.



Medidas preventivas a adoptar

Seguir las indicaciones establecidas en la Instrucción¹ para trabajo en la cubierta del edificio y en el apartado 1.14 del Manual Preventivo.

¹ Junto con esta Información se deberá entregar la Instrucción de trabajo para la cubierta del edificio disponible en http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm y el Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas en http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm).