

Observaciones: El edificio tiene cuatro cubiertas: una central en quinta planta, dos a menor altura con acceso desde la tercera planta y una pequeña con acceso desde la ventana de un despacho en la segunda planta.

#### Riesgo de caída a distinto nivel

En el segundo piso hay una cubierta de menor tamaño donde hay ubicado un equipo de climatización a la que se accede a través de la ventana de un despacho que no dispone de protección perimetral.



Trabajos por encima o fuera del perímetro protegido (cubiertas sobre casetas, elevación sobre cubiertas en el último piso, etc.)

#### Exposición a sustancias químicas peligrosas

Bocas de descarga de los conductos de evacuación de humos/emanaciones provenientes de los laboratorios a la altura de los trabajos de mantenimiento en las cubiertas de la tercera y quinta planta.



#### Medidas preventivas existentes

Protección perimetral en la cubierta central en la 5ª planta y en las dos cubiertas de la tercera planta.

Dispositivos de anclaje fijos en la cubierta en 2ª planta con acceso desde ventana de despacho





Elevación de algunas bocas de descarga de los conductos de evacuación de humos/emanaciones provenientes de los laboratorios en planta 3ª



**Medidas preventivas a adoptar**

Seguir las indicaciones establecidas en la Instrucción<sup>1</sup> para trabajo en la cubierta del edificio y en el apartado 1.14 del Manual Preventivo

<sup>1</sup> Junto con esta Información se deberá entregar la Instrucción de trabajo para la cubierta del edificio disponible en [http://www.sprl.upv.es/CA2\\_2.htm](http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm) y el Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas en [http://www.sprl.upv.es/CA7\\_1.htm](http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm)).