



Observaciones: A la cubierta se accede por una escalera metálica en el interior del edificio.

Riesgo de caída a distinto nivel

El perímetro exterior de la cubierta (fuera de la estructura metálica circular) no está protegido adecuadamente: el antepecho es de altura inferior a la reglamentaria, existiendo a ambos lados del edificio zonas sin ninguna protección.



Trabajos sobre la sobrecubierta (caseta), al carecer de protección perimetral.

Medidas preventivas existentes

La cubierta tiene una estructura metálica circular que delimita el perímetro interior protegido.

Medidas preventivas a adoptar

Seguir las indicaciones establecidas en la Instrucción¹ para trabajo en la cubierta del edificio y en el apartado 1.14 del Manual Preventivo.

¹ Junto con esta Información se deberá entregar la Instrucción de trabajo para la cubierta del edificio disponible en http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm y el Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas en http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm).